


Legende:

Punktuelle Mängel

-  Furt / Beschilderung fehlt oder ist ungünstig gestaltet
-  Keine Überquerungshilfe vorhanden oder ungünstig gestaltet
-  Konfliktbereich
-  Mangelhafte / unübersichtliche Knotenpunktgestaltung
-  Hinderniss / Engstelle

Streckenmängel

-  Breite der Radverkehrsanlage sehr schmal
-  Fahrbahnbreite sehr schmal
-  Führungsform mangelhaft / konfliktrüchtig
-  Führungsform unklar
-  Keine Nebenanlage an netz wichtiger Verbindung vorhanden
-  Stärkerer Oberflächen- oder Komfortmangel



Gutachten zum Fahrradverkehr
Mängelkarte Radverkehr
 Anlage 2

Maßstab: 1 : 45.000

Varel, 22.05.2023



Kartengrundlage: © OpenStreetMap contributors
 Lizenz: www.openstreetmap.org/copyright